



Schema di montaggio:
STRATOS PLUS
Workstation

Rev. 00

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta:

- A - n° 10 Vite 6X60 testa bombata
- B - n° 24 Vite 6X15 testa bombata
- C - n° 6 Piedino regolabile

