



Schema di montaggio:
STRATOS 2015
Workstation

Rev. 00

Sequenza di montaggio numerata

Ferramenta:

- A - n° 8 Vite 6MAX20 testa svasata
- B - n° 8 Vite 6MAX16 testa svasata
- C - n° 16 Vite 6MAX16 testa piatta
- D - n° 8 Distanziale laterale
- E - n° 2 Distanziale centrale
- F - n° 6 Tappo gamba
- G - n° 6 Piedino

