




Schema di montaggio:  
STRATOS PLUS  
Scrivania con servente  
Rev. 00

Sequenza di montaggio numerata



Ferramenta:

- A - n° 12 Vite 6X60 testa bombata
- B - n° 32 Vite 6X15 testa bombata
- C - n° 6 Piedino regolabile
- D - n° 2 Vite 8x60 testa bombata
- E - n° 2 Rondella da 10
- F - n° 2 Tappo distanziale